

Planta de Generación Eléctrica |

Operación | [Config](#) |[Bitacora Sala de Control](#) | [Permiso de Trabajo](#) | [Reportes de Foremans](#) | [LOTO Box](#) | [EQ Locks](#) | [RCA](#) | [Pruebas Ops](#) | [LOTO](#) | [Carbon](#) | [Lab](#) | [Roster](#) | [Lista de Equipo](#) | [PID-Drawings](#) |Reportes de Turno | [Bitacora Coal Handling](#) | [Bitacora Receiving](#) | [Coal Pile](#) |

Reportes de Turno - Planta de Electrica - Grupo Material Handling

Logged in as "Francisco Solis"

[List](#) | [Find](#) |Message ID: **416** Entry time: **8/5/2019 7:48:53 PM**

Operador:	Nelson Acosta
Fecha:	8/5/2019
Turno:	Tarde
U1 # de Camiones de Fly Ash - Volteo:	00
U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	00
U2 # de Camiones de Fly Ash - Volteo:	00
U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	00
Trail:	8/5/2019 7:48:39 PM by Nelson Acosta // 8/5/2019 8:33:52 PM by Nelson Acosta // 8/5/2019 8:36:23 PM by Nelson Acosta //

Seguridad:combustion de humo por combustion de carbon en la cancha de carbon

Ambiente

Operaciones:se continuo alimentando silos de la unidad 1y 2
-16:32 se le pide a control para que arranquen la bomba de diesel para apagar conata de fuego que se hizo en la pila que se estava rreclamando

Operadores en Turno :Eliceo,Victorio, Nelson.

Niveles de los silos de Carbon (metros libre)

20:25

U1 - A :2.00
U1 - B :1.80
U1 - C :1.60
U1 - D :2.50U2 - A :2.00
U2 - B :2.40
U2 - C :2.30
U2 - D :2.60

Inventario de la Cancha de Carbon :COMBUSTION DE CARBON PRENDIDO EN LA CANCHA DE CARBON PILA QUE SE ESTA RECLAMANDO COM EL RECLAIMER 01B

Camiones de remocion de cenizas Fly Ash :
Camiones de remocion de cenizas Bottom Ash :

Notas;

[Página inicio](#)